

MINI TERMO-HIGRÔMETRO MTH-1300

CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD Duplo de 4 dígitos.
- Iluminação do display.
- Indicação de Bateria Fraca: .
- Indicação de Sobrefaixa: OL.
- Função Hold.
- Função Máximo e Mínimo (MAX / MIN).
- Desligamento automático;
- Tipo do Sensor: Módulo de temperatura e umidade digital de alta precisão.
- Suporta quedas de até 1 metro;
- Tempo de Resposta: Aproximadamente 1 segundo;
- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C (até 80% U.R.)
40°C a 50°C (até 45% U.R.)
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C (até 75% U.R.)
- Alimentação: 3 Baterias de 1,5V AAA;
- Dimensões: 155(A) x 50(L) x 28(P)mm;
- Peso: Aproximadamente 116 gramas com bateria;
- Garantia: 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.



APLICAÇÕES

Equipamento voltado para o monitoramento de temperatura e umidade ambiente. Possui sensor interno, leitura máxima e mínima, Segurança: EN61326-1, com aplicação na agricultura, pecuária, escritórios, controle ambiental de estoque, laboratório e outros.

TEMPERATURA

- Faixa: -10°C ~ 60°C;
14°F ~ 140°F.
- Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$, $\pm 2^\circ\text{F}$.
- Resolução: 0,1°C, 0,2°F.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.)

GERAL

A precisão é válida para $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ se não especificado de outra forma e umidade relativa entre 40~75%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

UMIDADE RELATIVA

- Faixa: 0 ~ 100% U.R.
- Precisão: $\pm 5\%$.
- Resolução: 0,1% U.R.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL);



**Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.*

C4M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS

R. Conceição, 718 - Santo Antônio, São Caetano do Sul - SP | Cep: 09530-060 | Tel: (11) 3565-5579 | www.c4m.com.br



c4mequipamentos



c4msolucoesdotrabalho