

MEGÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL MODELO: MI-2701A



CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD 3 1/2 dígitos (1999 Contagens);
- Indicação de Sobrefaixa: "OL";
- Indicação de Bateria Fraca: exibido "bAT";
- Iluminação de fundo no display;
- Índice de Polarização e Índice de Absorção;
- Função de Comparação;
- Armazenamento de até 20 registros;
- Função de medida Cronometrada;
- Desligamento Automático: Aprox. 15 min;
- Função Relativo;
- Função Data Hold;
- Teste de Continuidade;
- Temperatura :
- Operação: 0°C a 40°C, U.R.<75%;
- Armazenamento: -10°C a 60°C, U.R.<80%;
- Altitude:
 - Operação: 2000 metros;
 - Armazenamento: 1200 metros.
- Alimentação: 6 pilhas 1,5V tipo "AA";
- Vida da Bateria: Aprox. 1000 testes de isolamento;
- Segurança: IEC61010-1, CAT IV 600V;
- Dimensões: 65(A) x 180(L) x 140(P)mm;
- Peso: Aprox. 900 gr. (baterias não inclusas);
- Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data de aquisição.

APLICAÇÕES

Executa testes de resistência de isolamento, além de medir tensão DC até 1000V e AC até 750V. É indicado para teste de isolamento em motores elétricos, transformadores, cabos, interruptores e etc.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma IEC61010-1, Categoria IV 600V de Sobretensão. Como determinado pela a norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

GERAL

A precisão é dada como $\pm(a\% \text{ leitura} + b \text{ dígitos})$, para temperatura $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa $\leq 80\%$ (garantida por um ano). Especificação válida para 5% a 100% da faixa de medida. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

MEDIÇÃO 1

| Tensão de Teste | Faixa | Resolução | Precisão |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| 50V | 0 ~ 20M Ω | 0,01M Ω | $\pm (3,0\%+5D)$ |
| | 20M Ω ~ 50M Ω | 0,1M Ω | |
| 100V | 0 ~ 20M Ω | 0,01M Ω | $\pm (3,0\%+5D)$ |
| | 20M Ω ~ 50M Ω | 0,1M Ω | |
| 250V | 0 ~ 20M Ω | 0,01M Ω | $\pm (3,0\%+5D)$ |
| | 20M Ω ~ 200M Ω | 0,1M Ω | |
| | 200M Ω ~ 500M Ω | 1M Ω | |
| 500V | 0 ~ 20M Ω | 0,01M Ω | $\pm (3,0\%+5D)$ |
| | 20M Ω ~ 200M Ω | 0,1M Ω | |
| | 200M Ω ~ 500M Ω | 1M Ω | |
| 1000V | 0 ~ 200M Ω | 0,1M Ω | $\pm (3,0\%+5D)$ |
| | 200M Ω ~ 1000M Ω | 1M Ω | |
| | 1G Ω ~ 5G Ω | 0,01G Ω | $\pm (5,0\%+10D)$ |
| | 5G Ω ~ 10G Ω | 0,01G Ω | $\pm (10,0\%+20D)$ |

- Proteção de Sobrecarga: 600VDC/AC.
- Corrente de Teste: aproximadamente 1mA.

TENSÃO AC

- Faixas: 200 e 750V.
- Precisão: $\pm (1,5\%+5D)$.
- Resolução: 0,1V e 1V.
- Frequência: 50Hz ~ 60Hz.
- Proteção de Sobrecarga: 1200VAC.


TENSÃO DC

- Faixas: 200V e 1000V.
- Precisão: $\pm (0,5\%+5D)$.
- Resolução: 0,1V e 1V.
- Proteção de Sobrecarga: 1200VDC.

RESISTÊNCIA

- Faixas: 20 Ω e 200 Ω .
- Precisão: $\pm (1,0\%+5D)$.
- Resolução: 0,01 Ω e 0,1 Ω .
- Proteção de Sobrecarga: 250VDC/AC.

CONTINUIDADE

- Faixa:  ;
- Resolução: 0,1 Ω ;
- Descrição: A buzina toca se a resistência for baixa.
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.);
2. Pontas de Prova (1 par);
3. Garras Jacaré (2 un.);
4. Bolsa de Transporte (1 un.);
5. Alça da Bolsa de Transporte (1 un.).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Pontas de prova MTL-07;
2. Pontas de prova MTL-24A;
3. Cabos de Conexão Banana/Banana MTL-22, MTL-37 e Banana/Jacaré MTL-23;
4. Certificado de Calibração.



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

