

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em cadaço de poliéster de 45mm de largura, dotado de um (1) ponto de ancoragem em argola "D" no dorso em aço forjado, fita peitoral para regulagem de comprimento e engate rápido, além de fivelas dupla para regulagem das pernas, com passante plástico para armazenamento de sobra de fita, e possui também uma fita subpélvica, além de 2 indicadores de impacto nas alças do cinturão localizados na região traseira do cinturão.

INDICAÇÃO DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com restrição de movimentação, o mesmo contempla somente um único ponto de conexão para ser utilizado com um sistema de retenção ou detenção de queda.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.

PROPÓSITO E APLICAÇÃO


Este equipamento deve ser usado com um sistema individual contra quedas para limitar a queda livre conforme NBR 15636:2010. Os sistemas de detenção devem ser colocados de modo que nenhuma queda livre vertical seja possível.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioleta.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



CA: 45069

